




### CAS N°3 : Déperdition de chaleur par le coffrage volets.



#### CAUSES :


- Espace entre le coffre de volets et le mur.
- Dans certains cas, coffre de volets non isolé.

#### SOLUTIONS :

- Mise en place de joints silicone.
- Isolation intérieure des coffres à volets



Froids : violet   
Chaud : jaune 



Conseil Syndical – commission  
travaux, Commission  
communication.